

Datenblatt.

Estrichziegel Kimura

Attribut	Wert	Prüfnorm	Ergebnis / Anmerkung
Artikelnummer	12648		
Bezeichnung	Estrichziegel Kimura als Sichtbelag		
Nennmaß	300 x 600 x 18 mm		
Werkmaß	300 x 600 x 18 mm		
Form	rechteckig		
Oberfläche	eben		
Farbe	Kimura		
Maße lange Seite	± 1,5 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Maße kurze Seite	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Dicke	± 1,5 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Geradheit	± 0,6% max. ± 2 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Rechtwinkligkeit	± 1,0% ± 3,0 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Ebenflächigkeit	± 1,5% Prüfung über Grenzlehre	EN ISO 10545-2	bestanden
Funktionalität von Nut / Feder	Prüfung über Grenzlehre		
Biegefestigkeit	≥ 30 N/mm ²	EN ISO 10545-4	bestanden
Chemische Beständigkeit		EN ISO 10545-13	bestanden
Beständigkeit gegen Fleckbilder für glasierte Oberflächen	Mind. Klasse 3	EN ISO 10545-14	bestanden
Brandverhalten	A1 nicht brennbar	DIN EN 13501	A1 nicht brennbar
Wasseraufnahme	max. 4,0%	DIN EN 10545-4	bestanden
Wärmeleitfähigkeit bei 30°C	1,30 W/mK	bei 30°C FGK-AV	
Temperaturwechselbeständigkeit		EN ISO 10545-9	bestanden
Feuchtedehnung	Wert angeben/FGK	EN ISO 10545-10	
Frostbeständigkeit		EN ISO 10545-12	bestanden
Rutschhemmung	R9/FGK	CEN/TS16165 ¹	bestanden
Kleber / m ²	0,9 – 1,0 kg/m ²		
kg / Palette	500 kg		
Stück / Palette	110 Stück		
m ² / Palette	19,8 m ²		
Stück / Paket	5 Stück		
Pakete / Palette	22 Pakete		
Gewicht / Paket	34,5 kg		
m ² / Paket	0,9 m ²		

Bei unserem Produkt Estrichziegel handelt es sich um ein Erzeugnis, das in einem natürlichen Brennprozess hergestellt wird. Es kann daher zu geringfügige Farb- und sonstige Oberflächenveränderungen an der Ware, handelsübliche Toleranzen bzgl. Maß, Gewicht etc. sowie andersartige Abweichungen in deren Erscheinungsbild (geringfügige Unregelmäßigkeiten, Farbeffekte, Verformungen) kommen, welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen und daher nicht als Mangel oder gar vertragswidrige Leistung anzusehen sind.

Estrichziegel sind schon beim Öffnen der Packungen und vor Verlegung auf Unregelmäßigkeiten, Fehler und Mängel zu prüfen. Estrichziegel die dabei fehlerhaft erscheinen dürfen nicht verlegt werden. Mehrkosten die dadurch entstehen, dass Estrichziegel ohne Prüfung oder trotz sichtbarer Beanstandungen verlegt werden, werden nicht erstattet. Der Ersatz fehlerhafter Estrichziegel ist frühzeitig vor Arbeitsbeginn zu reklamieren.

Leipfinger-Bader GmbH

Werk Weroth

TONALITY GmbH
In der Mark 100
56414 Weroth

Tel. 06435 90999-0
bodensysteme@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

Ansprechpartner

Daniel Vogl

Produktmanagement Boden
Tel. 01515 4129502
daniel.vogl@leipfinger-bader.de

Josef Seestaller

Verkaufsberater
Tel. 0160 3239132
josef.seestaller@leipfinger-bader.de

Max Zwinzscher

Vertrieb Innendienst
Tel. 08782 25897-13
max.zwinzscher@leipfinger-bader.de

Dieses Datenblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuaufgabe oder Produktveränderung verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.